



VEHIS

Version de maintenance 2.82

(Référentiel TLA 3.30)

INFORMATION

7 février 2018

Chers partenaires / utilisateurs

Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu'une mise à jour logicielle v2.82 de **VEHIS** (conforme au palier technique TLA 3.30) destinée à tous les Professionnels de Santé sera disponible au plus tard le 9 février 2018.

La version 2.82 de **VEHIS** apporte une série d'évolutions réglementaires (dont des modifications des actes NGAP requises par la Convention Médicale 2016) :

- Evolution des coefficients de l'acte AMY FR 156
- Modification du comportement de l'acte COE (Consultation Obligatoire Enfant) FR138v4
- Nouvelles majorations d'Urgence (MCU, MRT, MUT) FR144
- Consultations et majorations complexes et très complexes (CCE, CCX, MCX et MTX) FR 152 (dans le cadre de l'Avenant 12)
- Création forfait évaluation à domicile FOT (Forfait évaluation domicile handicap) pour les Orthoptistes FR 154.


La version 2.82 de **VEHIS** apporte aussi des évolutions et corrections fonctionnelles, notamment :

- Mise à jour tarifaire de l'acte VL,
- Correction dans l'affichage de l'association des actes APC + CRM,
- Optimisation de la mémoire pour l'ajout de nouveaux actes,
- Suppression des actes non supportés en mode TLA (MCS, MCG, MTA, MCE, MAF, MPF et MPC).



Cette mise à jour de maintenance est recommandée pour tous les utilisateurs n'ayant pas encore migré vers le palier technique TLA 4.10.

Nous proposons également aux utilisateurs de retrouver les vidéos d'accompagnement concernant cette évolution réglementaire sur notre site internet <https://healthcare-eid.ingenico.com/> dans la rubrique « Support ».



Sélectionnez « Pour les Professionnels de Santé » et cliquez sur le lien [Voir le tutoriel →](#) correspondant aux « Notes d'information et recommandations d'usage » de la version « **VEHIS – V2.82 (TLA 3.30)** ».

Comment faire ?

A partir de votre **VEHIS**, veuillez suivre les indications suivantes :

1. Videz les données du terminal : déchargez les FSE et faites une télécollecte si la fonction CB est installée.
2. Posez le terminal sur sa base raccordée à une prise secteur (avec le Bluetooth activé dans « Réglages », « Paramètres du terminal » puis « Bluetooth »).



Il est vivement conseillé de connecter la base de **VEHIS** à un réseau Ethernet (par exemple, votre Box Internet) ou à défaut de s'assurer d'une très bonne couverture 3G.

3. Dans « Réglages », choisir « Paramètres du terminal » puis « Services » et enfin « appel serveur ». Le **VEHIS** se met à jour et redémarre. Cette procédure peut durer plus de 5 minutes via la connectivité 3G.

Votre VEHIS est prêt !

En vous remerciant pour votre confiance.

L'équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID