



VEHIS

Version de maintenance 3.05

(Référentiel TLA 4.10)

INFORMATION

7 février 2018

Chers partenaires / utilisateurs

Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu'une mise à jour v3.05 de **VEHIS** (conforme au palier technique TLA4.10 – incluant la nomenclature des actes CCAM) destinée à tous les professionnels de santé sera disponible au plus tard le 9 février 2018.

La version 3.05 apporte une série d'évolutions réglementaires (dont des modifications des actes NGAP requises par la Convention Médicale 2016) :

- Modification du comportement de l'acte COE (Consultation Obligatoire Enfant) FR138v4
- Nouvelles majorations d'Urgence (MCU, MRT, MUT) FR144
- Consultations et majorations complexes et très complexes (CCE, CCX, MCX et MTX) FR 152 (dans le cadre de l'Avenant 12)
- Création forfait évaluation à domicile FOT (Forfait évaluation domicile handicap) pour les Orthoptistes FR154
- Evolution des coefficients de l'acte AMY FR156
- Prise en compte de la FI485 dans la perspective du support de la base CCAM50.

La version **3.05** de VEHIS apporte aussi une évolution tarifaire :

- Mise à jour du tarif de l'acte VL



Ingenico Healthcare/e-ID alerte les utilisateurs prescripteurs et sages-femmes que **cette version n'intègre pas l'avenant 13 (supportant la base CCAM 50)**. La mise à jour logicielle intégrant cette évolution est prévue pour avril 2018.


Cette version de **VEHIS** est disponible par téléchargement pour les **VEHIS** en version 3.0, en version 3.01, en version 3.02, en version 3.03 et en version 3.04.



Ingenico Healthcare/e-ID recommande aux utilisateurs d'un **VEHIS** en version 2.x, de vérifier au préalable la compatibilité de leur logiciel poste de travail avec le référentiel TLA 4.10.

En cas d'incompatibilité, nous recommandons aux utilisateurs de différer la mise à jour **VEHIS** 3.05 et de demander à leur éditeur/revendeur de passer (ou rester) en version **VEHIS** 2.81 (conforme TLA 3.30) en attendant la mise à niveau de leur logiciel poste de travail.

Nous proposons également aux utilisateurs de retrouver les vidéos d'accompagnement concernant cette évolution réglementaire sur notre site internet <https://healthcare-eid.ingenico.com/> dans la rubrique « Support ».



Sélectionnez « Pour les Professionnels de Santé » et cliquez sur le lien [Voir le tutoriel →](#) correspondant aux « Notes d'information et recommandations d'usage » de la version « **VEHIS** – V3.05 (TLA 4.10) ».

Comment faire ?

A partir de votre **VEHIS**, veuillez suivre les indications suivantes :

1. Videz les données du terminal : déchargez les FSE et faites une télécollecte si la fonction CB est installée.
2. Posez le terminal sur sa base raccordée à une prise secteur (avec le Bluetooth activé dans « Réglages », « Paramètres du terminal » puis « Bluetooth »).



Il est vivement conseillé de connecter la base de **VEHIS** à un réseau Ethernet (par exemple, votre Box Internet) ou à défaut de s'assurer d'une très bonne couverture 3G.

3. Dans « Réglages », choisir « Paramètres du terminal » puis « Services » et enfin « appel serveur ». Le **VEHIS** se met à jour et redémarre. Cette procédure peut durer plus de 5 minutes via la connectivité 3G.

Votre VEHIS est prêt !

En vous remerciant pour votre confiance.

L'équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID