



## VEHIS

### Version de maintenance 3.04

(Référentiel TLA 4.10)

INFORMATION

5 décembre 2017

## Chers partenaires / utilisateurs

Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs que la version logicielle v3.04 de **VEHIS** (conforme au palier technique TLA 4.10) a été homologuée par le GIE SESAM-Vitale. Cette version intègre désormais la Fiche d'Information n° 524 concernant la suspension du Tiers Payant généralisé automatique à la date du 30 novembre 2017.

Cette version sera disponible dès le 6 décembre 2017 en téléchargement pour les **VEHIS** à partir de la version 3.0.



Ingenico Healthcare/e-ID recommande aux utilisateurs d'un **VEHIS** en version 2.x, de vérifier au préalable la compatibilité de leur logiciel poste de travail avec le référentiel TLA 4.10.

En cas d'incompatibilité, nous recommandons aux utilisateurs de différer la mise à jour **VEHIS** 3.04 et de demander à leur éditeur/revendeur de passer (ou rester) en version **VEHIS** 2.81 (conforme TLA 3.30) en attendant la mise à niveau de leur logiciel poste de travail.

---

## Comment faire ?

A partir de votre **VEHIS**, veuillez suivre les indications suivantes :

1. Videz les données du terminal : déchargez les FSE et faites une télécollecte si la fonction CB est installée.
2. Posez le terminal sur sa base raccordée à une prise secteur (avec le Bluetooth activé dans « Réglages », « Paramètres du terminal » puis « Bluetooth »).



Il est vivement conseillé de connecter la base de **VEHIS** à un réseau Ethernet (par exemple, votre Box Internet) ou à défaut de s'assurer d'une très bonne couverture 3G.

3. Dans « Réglages », choisissez « Paramètres du terminal » puis « Services » et enfin « appel serveur ». Le **VEHIS** se met à jour et redémarre. Cette procédure peut durer plus de 5 minutes via la connectivité 3G.

**Votre VEHIS est prêt !**

En vous remerciant pour votre confiance.

L'équipe Support Client  
Ingenico Healthcare/e-ID

---